

Uitleg Vrijstellingsvoorwaarden en vrijstellingsproeven Lasser FAST TRACK

- **Basis lastechnieken, op basis van:**

Kwalificatiebewijs: 'getuigschrift Polyvalent Lasser' (Syntra) of ...

Vrijstellingsproef: De cursist maakt van elk lasprocédé (BMBE, MAG, TIG) een proefstuk.

Volgende criteria worden geëvalueerd:

- Hij/zij is in staat om de gekozen lastoestellen zelfstandig in te stellen.
- Hij/zij kan met de gekozen lasprocédés vlot een goede las uitvoeren op twee verschillende stalen platen met diktes te bepalen door de docent, en dit volgens de instructies van de tekeningen.
- Hij/zij is in staat om ten minste de plaatposities PA en PB correct uit te voeren.
- Hij/zij past tijdens de proef de veiligheidsvoorschriften correct toe.

De cursist is geslaagd wanneer hij/zij voor het examen in totaal 50% behaalt en 50% op de afzonderlijke lasprocédés:

Onderdeel	Punten	slaagpercentage
BMBE	30	50 %
TIG	30	50 %
MIG/MAG	30	50 %
Veiligheid	10	
Totaal	100	50 %